

Работы по переоборудованию и доработкам

Наименование работ	Тип воздушного судна	Наименование документа
Замена тросов ножного управления	Ми-8(Т, П, ПС) Ми-8МТВ-1	Бюллетень ТМ3668-БУ-Г
Осмотр и устранение трещин на стрингерах, изготовленных из материала 1420	Ми-26Т	Бюллетень 90.605-БД-Г
Замена ленточного бортового магнитофона П-507-ЗБС, проволочного магнитофона П-503Б, магнитофона МС-61 на регистратор речевой информации П-507М	Ми-8МТВ-1	Бюллетень Т3534-БУ-Г
Оборудование вертолета системой спутникового слежения SkyTrac ISAT-200А	Ми-8(Т, П, ПС) Ми-8МТВ-1	Решения Росавиации для экземпляров ВС согласно техпроцесса №ПАНХ-ТП-06/08.18
Установка системы предупреждения столкновения ВС в воздухе (TCAS) SKY-899	Ми-8 (Т, П, ПС) Ми-8МТВ-1	Решения Росавиации для экземпляров ВС согласно техпроцесса №ПАНХ-ТП-23/03.18, №ПАНХ-ТП-24/03.18
Установка системы предупреждения столкновения ВС в воздухе (TCAS) SKY-899 со спутниковой навигационной системой GTN-750, самолетным ответчиком GTX-330	Ми-8МТВ-1	Решения Росавиации для экземпляров ВС согласно техпроцесса №ПАНХ-ТП-05/08.18
Установка огнетушителя в кабине экипажа	Ми-8 (Т, П, ПС) Ми-8МТВ-1	Решения Росавиации для экземпляров ВС согласно техпроцесса №ПАНХ-ТП-02/05.18
Установка прожектора SX-16	Ми-8 (Т, П, ПС) Ми-8МТВ-1	Решения Росавиации для экземпляров ВС согласно техпроцесса №ПАНХ-ТП-03/08.18
Установка радиопеленгатора RT-600	Ми-8 (Т, П, ПС) Ми-8МТВ-1	Решения Росавиации для экземпляров ВС согласно техпроцесса №ПАНХ-ТП-04/08.18
Установка системы видеоконтроля VISION-1000	Ми-8МТВ-1	Решения Росавиации для экземпляров ВС согласно техпроцесса №ПАНХ-ТП-07/08.18

